





CoLiBo Impresora 3D D1315 Plus

Especificaciones

Lista de accesorios

Pen USB

Cable USB

Herramientas



Tarjeta de calibración Muestra impresa en 3D

Fuente de alimentación ===

Cinta adhesiva

Portabobinas



Impresión

Filamento: PLA

Tecnología de impresión: Modelado por deposición fundida Dimensiones de construcción: ø 130 x150mm Resolución de capa: 0.05~0.4mm Exactitud posicional: XY: 0.011mm, Z:0.011mm

Diámetro del filamento: 1.75mm

Diámetro de la boquilla 0.4mm

Mecánica

Marco: Acero Plataforma: Acrílico con cinta adhesiva Coiinete XYZ: Acero Motor paso a paso: Ángulo de paso de 1.8 micro paso de 1/16

Software

Paquete de software: REPETIER-HOST Tipo de archivo: STL. GCODE Sistema operativo: WINDOWS 7, MAC OS. Conexión: USB

Dimensiones

Impresora: 281 x 254 x 466mm Dimensiones del paquete: 340 x 340 x 615 mm Peso neto: 3.6 kg Peso bruto: 6.3kg

Eléctrico

Temperatura de almacenamiento: 0 °C ~ 32 °C [32 °F~ 90 °F] Temperatura de funcionamiento: 15 °C ~ 32 °C [60 °F~ 90 °F] Voltaje de entrada: 220V 50/60Hz Potencia: 30 W

paso 1 Desembalaje y puesta en marcha

Cable de alimentación

- Saque la impresora y todos los accesorios de la caja (consulte la Lista de accesorios).
- Retire la cinta naranja y la espuma, como la Fig. A.
- Conecte la PC a la impresora a través de USB, como la Fig. B.



Inserte el cable de alimentación en el enchufe de la impresora.

Configuración del software REPETIER-HOST

Sistema operativo: WINDOWS 7 en adelante, MAC OS, LINUX

REPETIER-HOST es un software que se utiliza para cortar los modelos 3D y superiores, (.GCO o .STL) y gestionar la impresión de la impresora CoLiDo.

- Busque "setupPrint-Rite-RepetierHost.exe" en el pen USB, haga doble clic para ejecutar. (La versión actual del software está relacionada con la versión dentro del controlador USB)
- Inicie la instalación. Siga las sugerencias para hacer clic en "SIGUIENTE", si aparece un mensaje de antivirus, permita la ejecución.
- Haga clic en "Instalar el controlador" e "Iniciar Print-Rite Repetier-Host" y luego haga clic en "Finalizar".
- Haga clic en "Extraer" para extraer los paquetes de controladores. Instale el software del controlador, siga las sugerencias y haga clic en "Siguiente", y luego haga clic en "Finalizar".
- Busque la carpeta de configuración "Sli3r" en la unidad flash y cópiela en la siguiente carpeta de la computadora: "C:\Users******(User Name)\ AppData\Roaming" como se indica abajo.(La carpeta "AppData" puede estar oculta. Haga clic en "Mostrar archivos, carpetas y controladores ocultos" en "Opciones de carpetas" o busque "Itinerancia" en la computadora).

Paso 3 Calibración

- Haga clic dos veces en 🕗 , acceda a "Repetier Host"
- Haga clic en "Configurar Impresora"



Configurar Impresora

Seleccione "CoLiDo D1315 3D Printer" y "COMx" (Nota: el puerto COM 1 y Auto no se deben seleccionar). A continuación, haga clic en "Aplicar" y "Aceptar"



NOTA: El puerto COMx depende de los diferentes ordenadores o impresoras 3D que esté utilizando. Las diferentes impresoras 3D tienen diferentes COMx, que se pueden ubicar y combinar con COMx en el Administrador de dispositivos.


Asegúrese de que la superficie de la plataforma sea uniforme. Hay que calibrar 3 puntos.





Conecte la impresora al PC, haga clic en "Archivo" y luego seleccione el archivo "Calibration.gco" en la unidad USB. Haga clic en "Imprimir" para iniciar la calibración.









Coloque la hoja de pruebas entre la punta de la boquilla y la plataforma para calibrar como se indica en las figuras Fig. A ~ C.









Condición 1: como Fig. B, cuando hay un espacio entre la punta de la boquilla y la tarjeta de calibración. Gire la tuerca mariposa en sentido antihorario con la llave Allen. Cada vuelta mueve aproximadamente 0,5 mm la punta

Condición 2: Como Fig C. Cuando la tarjeta de calibración toca la boquilla, impiediendo que la tarieta se deslice entre la plataforma y la boquilla. Gire la tuerca mariposa en el sentido horario.





Si necesita ayuda, no dudes en ponerse en contacto con nosotros: soporte@colido.es


CE FE C

Carga de filamento paso 4

Empuje hacia arriba el brazo de la extrusor, alinee el filamento para una fácil instalación e insértelo en el orificio inferior del extrusor hasta que salga por el otro extremo del tubo del filamento.

Luego suelte el brazo del extrusor, como se indica en la Fig. A.

Prueba de boquilla y filamento Haga clic en "Archivo", seleccione el archivo "Load filament.gco" desde la unidad USB. Haga clic en "imprimir" para iniciar la carga de filamento. Después de alcanzar la temperatura objetivo, el extrusor hará fluir el filamento automáticamente, como Fig. A ~ C.



Verifique la condición de flujo de filamento fundido.




Buena condición: El filamento fundido fluye suave y continuamente desde la boquilla.



Mala condición: El filamento fundido no fluye suave y continuamente desde la boquilla.

NOTA: Si el flujo de filamento está en mal estado, caliente la boquilla hasta que alcance la temperatura de ajuste. Luego presione el brazo del cabezal de impresión y al mismo tiempo tire del filamento para extraerlo de la boquilla. Limpie la boquilla con la llave Allen.

Cambie el filamento Haga clic en "Archivo" y luego seleccioneel archivo "Unload filament.gcode"de la unidad USB. Haga clic en "Imprimir" y comience a descargar la prueba







+ D

Paso 5 Prueba de impresión

- Conecte le pen USB en el ordenador.
- Haga clic en "Archivo", seleccione el archivo "Test.GCO" guardado en el pen USB y ábralo.
- Haga clic en "Imprimir" para imprimir el archivo de prueba. El archivo de prueba impreso como se muestra en la imagen de la derecha.

NOTA: Cuando la impresión es suave y el filamento se adhiere a Ia plataforma, la prueba de impresión es correcta. Si el filamento no se puede adherir a la plataforma o si la boquilla

no extruye el filamento de forma correcta, consulte las Preguntas Frecuente del pen USB para resolver los problemas, o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a soporte@colido.es



Paso 6 **REPETIER-HOST Cortar e Imprimir**

Haga clic en "Archivo" para seleccionar el archivo ".STL" y use la función de corte (Slice) para convertirlo en un archivo ".GCO" y comenzar a imprimir.






NOTE: Asegúrese de que la impresora y su ordenador están conectados antes de cargar el archivo del modelo.

Seleccione el perfil de impresión que desee, seleccione "Configuración de la impresora", Configuración del filamento", "Extrusor" en los modelos y materiales de la impresora que está







Haga clic en "Slice con Slic3r"

Slice con Slic3r

Seleccione el efecto que desee imprimir.

ColiDo Delta-0.05→ Grosor de la capa:0.05mm ColiDo Delta-0.1 →Grosor de la capa:0.1mm ColiDo Delta-0.2 →Grosor de la capa:0.2mm ColiDo Delta-0.3 →Grosor de la capa:0.3mm ColiDo Delta Support → Modo de soporte

"Configuración de la impresora" Seleccione el modelo correspondiente " CoLiDo D1315 3D Printer"

Hay que verificar la opción "Tratar de conservar las posiciones del modelo"

Configuración "Extruder 1": seleccione CoLiDo D1315 PLA_0

Los números en las opciones representan la temperatura de ajuste





